

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CITTA' DI VITERBO



Progettista:
Architetto Mario Todini

Gruppo di lavoro:
Architetto Arianna Scoptoni
Geometra Luca Rizzello



Percorso 10: Piazza della Rocca

Legenda	
	Percorso
	Attraversamento pedonale
	Ostacolo - attraversamento pedonale privo di idoneo raccordo
	Semaforo
	Fermata autobus
	Fermata autobus non idonea
	Parcheggio disabili esistente
	Parcheggio disabili non idoneo
	Parcheggio disabili nuovo
	Pavimentazione sconnessa e degradata
	Attraversamento pedonale privo di opportuna segnaletica o senza idoneo raccordo
	Elementi sporgenti lungo il percorso (pozzetti e griglie)
	Percorso pedonale con pendenza longitudinale eccessiva >8%
	Percorso pedonale con pendenza trasversale eccessiva > 1%
	Percorso pedonale privo di protezione e senza segnaletica
	Presenza di ostacoli che ostruiscono il passaggio (cestini, cassonetti, scalini, altro)
	Percorso pedonale privo di slarghi maggiori di 140 cm per rotazione sedia a rotelle
	Percorso pedonale con larghezza inferiore a 90 cm
	Ostacoli orizzontali sporgenti e posti ad altezza insufficiente, h < 210 cm
	Segnaletica stradale disposta lungo il percorso in modo casuale (ostacolo)
	Attraversamento pedonale con semaforo privo di segnalatore acustico
	Percorso privo di pavimentazione tattile
	Segnaletica orizzontale/verticale non idonea o assente
	Parcheggio privo di segnaletica o con misure insufficienti
	Percorso non adatto a non vedenti o ipovedenti
	Percorso non adatto a non udenti
	Percorso non adatto a disabili

Colore verde: Accessibilità Buona
Colore giallo: Accessibilità Limitata
Colore rosso: Non accessibile



PERCORSO 10: PIAZZA DELLA ROCCA - 290 ml
INSIEME DEI PERCORSI ANALIZZATI NEL P.E.B.A.

Criticità	Descrizione proposta intervento	
1	Assenza di pavimentazione tattile, assenza di strisce per attraversamento pedonale	Inserire pavimentazione tattile, segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
2	Assenza di pavimentazione tattile, pendenza eccessiva della rampa, marciapiede con larghezza inferiore a 90 cm, ostacoli mobili lungo il percorso, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, allargamento del marciapiede con idonee pendenze, rimozione degli ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
3	Assenza di pavimentazione tattile, pendenza eccessiva della rampa, marciapiede con larghezza inferiore a 90 cm, ostacoli mobili lungo il percorso, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, allargamento del marciapiede con idonee pendenze, rimozione degli ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
4	Pavimentazione degradata e sconnessa	Ripristinare la pavimentazione del marciapiede
5	Assenza di pavimentazione tattile, pendenza eccessiva della rampa, ostacoli mobili lungo il percorso, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, rimozione degli ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
6	Pavimentazione degradata e sconnessa, assenza di pavimentazione tattile, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Ripristinare la pavimentazione, inserire pavimentazione tattile, ripristinare la segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
7	Presenza di 2 parcheggi di dimensioni inferiori a quanto previsto per legge	Ridimensionare i parcheggi con nuova segnaletica orizzontale
8	Presenza di ostacoli fissi lungo il percorso, assenza di pavimentazione tattile.	Rimozione degli ostacoli mobili lungo il percorso, installazione pavimentazione tattile in corrispondenza dei raccordi, rifacimento delle strisce pedonali per attraversamento della carreggiata.
9	Presenza di ostacoli fissi lungo il percorso, assenza di pavimentazione tattile di segnalazione.	Segnalazione degli ostacoli fissi lungo il percorso, installazione pavimentazione tattile in corrispondenza dei raccordi.
10	Pavimentazione degradata e sconnessa, assenza di pavimentazione tattile, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale, ostacoli lungo il percorso non segnalati	Ripristinare la pavimentazione, inserire pavimentazione tattile, ripristinare la segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale, segnalazione degli ostacoli.
11	Assenza di pavimentazione tattile, pendenza eccessiva della rampa, pavimentazione sconnessa, ostacoli mobili lungo il percorso, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, sistemazione marciapiede con idonee pendenze, rimozione degli ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
12	Assenza di pavimentazione tattile, pendenza eccessiva della rampa, pavimentazione sconnessa, ostacoli mobili lungo il percorso, mancanza di segnaletica per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, sistemazione marciapiede con idonee pendenze, rimozione degli ostacoli, rifacimento segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.
13	Bagni pubblici non accessibili	Nuovi bagni pubblici

